



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO



CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 376868

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 167108/3524709/2018

Endereço: RUA F

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CHACARA SANTO ANTONIO

Município: JAGUARIUNA

Ocupação: CLINICA DE RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E DROGAS.

Proprietário: ASSOCIAÇÃO CARISMA DE CULTURA, RECUPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DE JAGUARIÚNA

Responsável pelo Uso: ASSOCIAÇÃO CARISMA DE CULTURA, RECUPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DE JAGUARIÚNA

Responsável Técnico: GILBERTO APARECIDO DE SOUZA

CREA/CAU: 5069927568

ART/RRT: 28027230180999691

Área Total (m²): 733,15

Área Aprovada (m²): 733,15

Validade: 24/09/2021

Vistoriador: 2. SGT PM EDNARDO JOSE INACIO VITAL

Homologação: CAP PM ALEXANDRE RIQUENA COSTA

OBSERVAÇÕES:

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Jaguariuna, 1 de Outubro de 2018



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br, ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".